



TUNEUP MENU



1. Full Tune(ski) 傷直し&エッジ研磨&フラット出し&ストラクチャー加工&トップシ

ート表面バリ取り&Wax Future×1

センター幅 100 mm以上¥12,100

99 mm以下¥11,000

ソールのフラット出し、ストラクチャー加工、エッジの研磨等スキーの全ての箇所のチューンを行います。

*スノーボードの場合要見積もり *スノーボードの場合ビンディング取り外し工賃別途¥2,000

*複数回ソールを削ったことのある板やダメージの大きい板は受けられない場合がございます。

*板の形状や状態によってはソールが完全にフラットにならない場合がございます。

*傷直しは中の芯材が出ていない場合に限りです。

2. Pre Tune エッジ研磨&Wax Future×1

¥9,900

エッジ研磨とWax Futureを4回受けられる新品のスキーにおすすめのセットメニューです。

*当店でスキーをご購入時のみご利用いただけます。

3. Sanding Tune 傷直し&エッジ研磨&ソールサンディング&Wax Future×1

¥7,700

ソールの傷や、歪みをチューンナップする作業となります。

*ストラクチャー加工はされません。

4. Edge Tune エッジ研磨&Wax Future×1

¥5,500

エッジのベース側、サイド側を研磨する作業となります。

*エッジのベース側の角度は 0.7° /1.0° /1.5° /それ以上(要相談)サイド側の角度は 87° /88° /89° からご指定可能です。

*ダメージの大きい箇所は完全にきれいにすることができない場合がございます。

5. Sole Repair ソールの傷の切り貼り修理

¥5,500~

中の芯材が出ている大きな傷の場合にソールと同じ素材のものを貼り付ける作業になります。

*追加でFull Tuneをかける必要があります。

*2箇所以上要見積もり



TUNEUP MENU



6. Peeling Repair ソールとトップシートの剥離修理

¥3,300~

ソールやトップシートなどが剥がれてボーダー部分に隙間ができた際の接着修理です。

*状態によって要見積もり

*状態によっては修理不可能な場合がございます。

7. Wax Future 赤外線照射マシンを使用した Basewax

¥3,000

ワックスを塗布したソールを赤外線ですく温めワックスを深く浸透させる作業です。

8. Additional Wax 赤外線照射マシンを使用した Basewax

¥1,500

1~6のメニューを受けられる方のみご利用いただける割安な Wax Future となっております。

9. ビンディング取付

ビンディング、板お持ち込み¥15,400

板のみお持ち込み¥9,900

ビンディングのみお持ち込み¥7,700

ビンディングを取り付ける穴をあけ、取付いたします。

*ビンディング載せ替えの際に穴が被ってしまった場合ご希望の位置に取り付けられない場合がございます。

*表示は全て税込み価格となっております。

*学生証の提示で 10%OFF

*身分証の提示で村民 10%OFF

*STAFF 証提示で村内 STAFF10%OFF

*配達によるご利用の場合、送料はお客様負担となります。(往復便のご利用はできません。)

*その他チューンナップ修理等は要見積もりにて承ります。

